

Säkerhetsföreskrifter vid arbete med fibergrävning



Om du skall vistas i anslutning till pågående grävning (inom 8 meter från grävmaskin eller annan entreprenörmaskin) måste du bära dels hjälm, dels skyddskläder eller väst (reflex-/varselväst).

Vid arbete på eller alldeles intill statlig väg måste skyddskläder alltid användas och du måste ha ett särskilt intyg för sådant arbete.

**FÖR ALLAS SÄKERHET –
VÄST SKA ALLTID BÄRAS AV
PERSONAL SOM JOBBAR I
NÄRHETEN AV MASKINERNA**



Vill du bara titta på hur arbetet fortskrider – gör det på behörigt avstånd!